

## Gewährleistung Poolbeschichtung

Wir weisen sie darauf hin, dass bei Erstbeschichtungen und bei Renovationen von Schwimmbädern der Verarbeiter die Gewährleistung tragen muss. Auch wenn unsere Mitarbeiter eine Pool-Beratung durchführen, können dadurch in der Regel keine Schadenersatzansprüche geltend gemacht werden.

Wie sie unseren Merkblättern entnehmen können, sind die Vorbereitungsarbeiten, so wie der Zustand des Untergrunds von entscheidender Bedeutung für ein einwandfreies Resultat.

Unsere Beratung beruht auf langjährige Erfahrung von Schwimmbädern. Sofern sämtliche Empfehlungen beachtet werden, kann bei gewissenhafter Arbeitsausführung ein dauerhafter dekorativer Pool-Anstrich generiert werden. Da es nicht in unserer Verantwortung liegt, alle Eventualitäten abzuklären, bleibt ein Restrisiko, für welches der Verarbeiter oder sie als Kunde die Verantwortung tragen muss.

Da bei Renovationen meistens Unsicherheiten betreffend Altanstrich oder Untergrund bestehen, empfehlen wir Testflächen anzulegen und während mindestens 1 Saison zu beobachten. Erst danach sollten grössere Sanierungsarbeiten durchgeführt werden.

Sanierungen von Schwimmbädern, bei welchen der rohe Untergrund mit Poolwasser kontaminiert worden ist, gestalten sich immer als schwierig. Die Bildung von Osmoseblasen kann fast nicht ausgeschlossen werden.

## Tvps:

- Nach Möglichkeit ein Notdach zum Schutz gegen Sonneneinstrahlung und Regen montieren
- Altanstriche die nicht mehr intakt sind, gründlich entfernen.
- Lunkern sowie Risse stets sanieren (wasserlösliche Salze müssen entfernt werden: viel Wasser, Heissdampf etc. ansonsten bilden sich Osmoseblasen)
- Oel- und Fettrückstände von Sonnenschutzmitteln restlos entfernen.
- Kalkrückstände gründlich entfernen.

## Wasseraufbereitung:

- Findet die Wasseraufbereitung über eine Ozonisierungsanlage, mit Aktivsauerstoff oder einer Elektrolyse-Desinfektionsanlage statt, empfehlen wir die Arbeiten auf jeden Fall durch ein spezialisiertes Unternehmen ausführen zu lassen. Wir haben mit unseren Produkten keine Erfahrungen bei diesen Entkeimungsmethoden.

## **Diverses:**

 Bei Aufbereitungsverfahren mit Kupfer, Brom oder Silbersalzen ist mit bräunlichen Ablagerungen auf dem Anstrich zu rechnen.



